

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 92

Vilnius
(Miestas)


Bajorai
(gaivė)

Mykolas Lietuvio 70-A-5 (76/33-0080)
(Planšetų nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$x = 6068913,10$$

$$y = 579902,19$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 7 met.
Dangtis	KET	650	—	171,94	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	171,94	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1000	1,90	170,04	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	300	Viršus	
				Apačia	
	Nr.2	PVC	300	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

AB "Inžineriniai tyrimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2212691

Sudarė *[Signature]* J. Krukovski
(parašas) (pavarde)

Patikrina *[Signature]* H. Jasiukevičius
(parašas) (pavarde)

2007 m. 11 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)