

-5-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 92

Vilnius
(Miestas)


Bajorai Mykolo Lietuvio g.
(gatvė)

70-A-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6068951,12
Y= 580146,37



Mykolo Lietuvio g-vė

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynes nėra
Dangtis		KET	150	—		170,42	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		170,42	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus	2,01	168,41	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus	2,01	168,41	
				Apačia			
	Nr.3	KET	150	Viršus	1,66	168,76	Objektas: 01-2512691
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė <u>[Signature]</u> J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrinė <u>[Signature]</u> V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2008 m. 02 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			