

Fekalinės
(Komunikacija)

kanal. šul.
(Inginio pavadinimas)

Nr. () 75 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

(Gatvė)




70-A-7
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	315		171,13	Ar yra vandens?
Žemė				0,00	171,13	Ar yra dujų?
Sienos		PVC				Pastabos
Dugnas		PVC	315	2,25	168,88	
Vamzdis	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia	2,43 168,70	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia	2,43 168,70	AB „Inžineriniai tyrimai“ Filiolas „TOPOGEODEZIJA“
	Nr. 3	PVC	160	Viršus Apačia	2,43 168,70	Objekto Nr. 01:3/.. 7484..
	Nr. 4	PVC	110	Viršus Apačia	2,43 168,70	Sudarė <u>KRS</u> <u>Petruskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u></u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		2002 m. 09 mėn. d.