

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 11.1

Vilnius
(Miestas)


Visorijų sodų 2-oji
(gatvė)

70-A-8
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = 6068860,36$$

$$Y = 580643,36$$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 8
Dangtis		KET	650	—	178,29	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	178,29	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1000	2,13	176,16	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus		AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,26	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	2,26	
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
Objektas: 01-2-13561						
Sudarė: [parašas] J. Krutkovski (parašas) (pavardė)						
Patikrino: [parašas] V. Augūnas (parašas) (pavardė)						
2012 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)						