

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šuliny
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 194

Vilnius
(Miestas)


Visorikų sodų 8-oji 70-A-9
(gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6068857,91
Y= 580652,99

Vertikalusis



Horizontalusis



15,06 1+2-13,00
Visorikų sodų 8-oji

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		177,94	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		177,94	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	1,96	175,98		
	Nr.2	PE	200	Viršus				
				Apačia	1,96	175,98		
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-2-1531 Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė) 2012 m. 15 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				