

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

Šulinėlis
(Įrenginio pavadinimas)

Visorių Sodų 2-oji
(gatvė)

Kortelė Nr. 233a

76/33-0105 (70-B-10)
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



$x = 6068550.21$
 $y = 581074.39$



Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		PLSTM	300	—		174.84	(Medžiaga, kiekis) —
Žemė		—	—	0.00		174.84	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamžai	Nr.1	PVC	110	Viršus			LAS07
				Apačia	1.78	173.06	
	Nr.2	PVC	110	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	1.79	173.05	
	Nr.3			Viršus			Objektas: Visorių Sodų 2-oji g.15
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Sudarė A.Venclovas
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			(parašas)
				Apačia			(pavardė)
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2018 m. 07 mėn.
				Apačia			(Įrenginio tyrinėjimo data)