



Vandentiekio kamera su hydr. Nr. () 168 KORTELĖ
 (Komunikacija) (Inžinierio pavadinimas)
 Vilnius Novagiškis
 (Miestas) (Gatvė)
 70-B-11
 (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duot. m)

Vertikalinis




Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Novagiškis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	kelin	650		A/ 167.83	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	167.83	Ar yra dujų?
Sienos	beton				Pastabos $H_p = 167.82$
Dugnas	beton	2.0 x 2.0	2.38	165.45	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	32	Viršus Apačia	150 166.33
	Nr. 2	PE	90	Viršus Apačia	150 166.33
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGEODEZIJA"					Objekto Nr. 01-3/
					Sudarė K. P. K. P. K. (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					2001 m. 07 mėn. 03 d.