

F. KANALIZACIJA

(Komunikacija)

(Inginio pėvadinimas)

Nr. () 209 KORTELĖ

VILNIUS

(Miestas)

BORUTOS

(Gatvė)

70-B-11

(Planėto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


Vertikalinis



Horizontalinis



VISORILY SODY 2071 G.



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		KET	300		167.80	Ar yra vandens?	
Žemė				0.00	167.80	Ar yra dujų?	
Sienos		PVC				Pastabos	
Dugnas		PVC	300				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia	1.92	165.88	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia	1.92	165.88	
	Nr. 3			Viršus Apačia			
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			
						Objekto Nr.	
						Sudarė	Misaiči (parašas)(pavardė)
						Patikrino	(parašas)(pavardė)
						2011 m. 04 mėn. 12 d.	
						(Inginio tyrinėjimo data)	