

Fekalinis k.

Sulinyo

Nr. (3) 193^a KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Baltupio

70-B-15

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matymo duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		beton	650		+69.01	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	+69.01	Ar yra vandens?
Sienos		beton				Ar yra dujų?
Dugnas		beton	1500	305	+65.96	Pastabos
Vandiniai	Nr. 1	PVC	+40	Viršus Apačia	331 165.70	AB Inžineriniai tyrimai FILIALAS "TOPOGEODEZIJA" Objektas Nr. D1-7/1 Paviršiaus matavimai
	Nr. 2	PVC	+60	Viršus Apačia	338 165.70	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Sudarė. [Signature]
						Patikrino [Signature]
						2000 m. 06 mėn. 01 d.
						(Irenginio tyrimo data)