


<u>Vandentiekio</u> (Komunikacija)		kameros (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (28) 92 KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Mokyklos</u> (Gatvė)		70-B-15 (Planšto nomenklatura)	


ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

(0,0)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kopetis (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		167.30	
Žemė				0.00	167.30	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	3.00 x 4.35	2.44	164.86	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	300	Viršus Apačia	-1.77 165.53	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ket.	300	Viršus Apačia	-1.77 165.53	
	Nr. 3	ket.	400	Viršus Apačia	-1.77 165.53	
	Nr. 4	ket.	200	Viršus Apačia	2.00 165.30	Objekto Nr. 01-91.6582...
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <i>KRS</i> Petrauskas (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrinė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		1998. m. 07. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)