

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 53

Vilnius
(Miestas)


Bajorai
(gatvė)

Mykolo Lietuvio 70-13-1 (76/33-0063)
(Planšeto numerizacija)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




$$X = 6069192,64$$

$$Y = 580699,43$$



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes 3 met.
Dangtis	KET	650	—	164,40	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	164,40	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1000	1,05	163,35	Pastabos:
Vamžai	Nr.1	PVC	300	Viršus	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	300	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PVC	200	Viršus	Objektas: 01-2-12691
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino H.Jasiukevičius (parašas) (pavarė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2007 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	