

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šuliny
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 62

Vilnius
(Miestas)


Bajorai *Mokšlininkų*
(gatvė)

70-B-1(76/33-0063
(Planšetinė nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



X=6069208,39
Y=580739,23

⊕ 42,83 — 1 — ⊕ — 2 — ⊕ 42,88

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes met.
Dangtis	KET	650	—	164,11	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	164,11	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1000	0,97	163,14	Pastabos:
Vamžžiai	Nr.1	PVC	300	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	300	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Objektas: 01-2-12691
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Sudarė <i>[Signature]</i> J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Patikrino <i>[Signature]</i> H.Jasiukevičius (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	2007 m. 11 mėn.
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	(Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	