

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 88

Vilnius
(Miestas)

Bajorai
(gatvė)


Moikšlininkų 70-B-2 (76/33-0065)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X=6069172,41
Y=581083,04



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės 12 met.
Dangtis		KET	650	—		165,32	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		165,32	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1500	3,67		161,65	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	300	Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	3,81	161,51	
	Nr.2	PVC	300	Viršus			
				Apačia	3,81	161,51	
	Nr.3	PVC	110	Viršus			
				Apačia	2,78	162,54	
	Nr.3'	PVC	110	Viršus			
				Apačia	3,72	161,60	
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2212691							
Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavarde)							
Patikrino  H.Jasikevičius (parašas) (pavarde)							
2007 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							