

Vandentiekis
(Komunikacija)Kamera
(Inginio pavadinimas)

Nr. (52) 112 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

(Gatvė)



10-B-3
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>Kopėcios</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	met	0.60		165.69	
Žemė	gr		00	165.69	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	1.25 x 0.03	3.87	162.82	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	1.50	Viršus Apačia 3.34	163.35
	Nr. 2	"	1.50	Viršus Apačia 2.34	163.35
	Nr. 3	"	1.50	Viršus Apačia 2.34	163.35
	Nr. 4	"	1.00	Viršus Apačia 2.36	163.33
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-3/1347...
					Sudarė <i>Lab</i> <i>Radmase</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Elm</i> <i>Slupnauzius</i> (parašas) (pavardė)
					1977. m. VI. mėn. 14. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)

25