

Vandentiekio

(Komunikacija)

kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (195) 118 KORTELĖ

70-B-4

Vilnius

(Miestas)

K. Pelčaro



(Gatvė)

(76/33-0066)

(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	650		160.03	met.kopėčios ir 2 met.lipynės (medžiaga, kiekis)
Žemė			0	160.03	Ar yra vandens? —
Sienos	bet.				Ar yra dujų? —
Dugnas	bet.	3000x2500	3.00	157.03	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	355	Viršus 2.50	157.53
				Apačia	
	Nr.2	PE	300	Viršus 2.48	157.55
				Apačia	
	Nr.3	Ket.	300	Viršus 2.50	157.53
				Apačia	
	Nr.4	PE	280	Viršus 2.50	157.53
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
A. Diskos I. Į.					Objekto Nr. 12-055
					Sudarė
					(parašas) A. DISKA (pavardė)
					Patikrino
					(parašas) (pavardė)
					2012-09 (kortelės sudarymo data)