

Ekanalizacijos
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (13) 241 KORTELE

Vilnius
(Miestas)


(Gatvė)

70-B-4
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoli m)
(00)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



$$x = 29794,12$$

$$y = 27989,80$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	met	060		158,34	Ar yra vandens?
Žemė	gruntas		00	158,34	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	1,0	4,40	153,91	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	500	Viršus Apačia 4,98	153,33
	Nr. 2	bet	500	Viršus Apačia 5,03	153,28
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-5/1307</u>
					Sudarė <u>Bals</u> Padavėjas (parašas) (pavardė)
					Patikrinė <u>Blugy-Skarnautis</u> (parašas) (pavardė)
					1977. m. mėn. 14 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)