

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 133

Vilnius
(Miestas)

Noragiškis
(gatvė)


70-B-5
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6068863,45
Y= 580812,36

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		174,47	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	2,00		174,47	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	160	Viršus				
				Apačia	2,50	171,97		
	Nr.3	PVC	160	Viršus				
				Apačia				
	Nr.4	PVC	160	Viršus				
				Apačia				
	Nr.5	PVC	160	Viršus				
				Apačia				
	Nr.6	PVC	160	Viršus				
				Apačia				
	Nr.7	PVC	160	Viršus				
				Apačia				

Objektas: 01-2-13531
Sudarė: J. Krukovski (parašas) (pavardė)
Patikrino: V. Augūnas (parašas) (pavardė)
20/2 m. 07 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)