

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 158

Vilnius
(Miestas)

Visorin-rodų 8-oji
(gatvė)


70-B-5
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6068852,01
Y= 580676,52

Visorin-rodų 8-oji 10-2
9,28

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	177,56	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	177,56	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	160	Viršus 1,83 175,73 Apačia	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	160	Viršus 1,83 175,73 Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,86 175,70 Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-291353/ Sudare: [Signature] (parasas) (pavarde)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					Patikrino: [Signature] (parasas) (pavarde)
					2012 m. [Signature] mėn.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)