

18

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 177

Vilnius
(Miestas)

Visorin-sodų 8-oji
(gatvė)


70-B-5
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6068832,99
Y= 580768,86

MN

Visorin-sodų 8-oji 14,71
14,71

↑
S

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		175,98	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		175,98	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	160	Viršus	1,80	174,18	AB'Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	160	Apačia	—	—	
				Viršus	1,80	174,18	
				Apačia	—	—	
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,83	174,15	Objektas: 01-21351
				Apačia	—	—	
	Nr.4	PE	—	Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5	—	—	Viršus	—	—	Sudarė: [Signature] (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	—	
	Nr.6	—	—	Viršus	—	—	Patikrino: [Signature] (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	—	
	Nr.7	—	—	Viršus	—	—	2012 m. 18 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	—	