

Fek. Kanalizacijos

Šulinio

Nr. (4) 46 KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Baltupio

70-B-8

Miestas)

(Gatvė)



(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		157.16	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos	
Sienos	bet.					
Dugnas	bet.	1000	2.12	155.04		
Vandens:	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 2.23	154.93	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 2.23	154.93	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia 2.19	154.97	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
					Objekto Nr.	Sudarė <i>P. Tvedkus</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>P. Tvedkus</i> (parašas) (pavardė)	
					20.03 m... 0.9... mėn 15 d. (Irenginio tyrinėjimo data)	