

Fekt. kanalizacijos

šulinio

Nr. (2) 48 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Baltupio

70-B-8

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet.	650		157,35	(Medžiaga, kiekis)
Danga					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	2,12	155,23	Pastabos
Vandens	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 2,20	155,15
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 2,20	155,15
	Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia 2,18	155,17
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr.
					Sudarė (parašas) P. Tverkus (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					20.03m.... 29... mėn. 15d. (Irenginio tyrinėjimo data)