

Fek. kanalizacijos

Šulinio

Nr. (11) 50 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Baltupio

70-B-8

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		157,65	Ar yra vandens?	
Danga					Ar yra dujų?	
Sienos	bet.				Pastabos	
Dūgnas	bet.	1000	2.16	155,49		
Vidiniai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 2.27	155,38	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 2.27	155,38	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia 2.23	155,42	Objekto Nr.
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <i>[Signature]</i> P. Tverkus (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						20.03 m... 29... mėn. 15 d.
						(Inginio tyrinėjimo data)