

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šuliny
(Įrenginio pavadinimas)
Noragiškis
(gatvė)


Kortelė Nr.() 55

70-B-9
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= *6068691,26*
Y= *580942,08*



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		<i>171,27</i>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	<i>0,00</i>		<i>171,27</i>	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	<i>1,23</i>	<i>170,04</i>	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2-13331							
Sudarė <i>[Signature]</i> J. Kruckovski							(parašas) (pavardė)
Patikrino <i>[Signature]</i> V. Augūnas							(parašas) (pavardė)
2012 m. 08 mėn.							(Įrengimo tyrinėjimo data)