




F. Kanalizacijos šulinio Nr. (3) 232^a KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
 Vilnius M. Slezevičiaus 70-C-12
 (Miestas) (Gatvė) (Plauketo nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangio	Altitudė	Lipynės 3..... (Medžiaga, kiekis)
Dangis		ket.	650		177,84	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1000	0,99	176,85	
Vandiniai	Nr. 1	ket.	100	Viršus Apačia	1,05 176,79	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	kpr.	150	Viršus Apačia	1,09 176,75	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Objekto Nr. 01-3/6237.						Sudarė <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė)
Patikrino <i>[signature]</i>						(parašas) (pavardė)
1996 m. ... 06 ... mėn. ... d.						(Inginio tyrinėjimo data)