

F. Kanalizacijos

(Komunikazio)

Juliano

№. () 241

KORTELE

(Irenginio pavedinimas)

Vilnius

M. Sleževičiaus

70-c-12

(Miest)

(Gatvé)




(Planšetë ndmenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vestibular

Horizontal Axis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7
	Dangtis	ket.	650		177,60	(Medžiaga, kiekis)
	Ženklas					Ar yra vandens?
	Sienos	bet.				Ar yra dujų?
	Dugnas	bet.	1000	2,82	174,78	Pastabos
Vandens lygis	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 3,05	174,55	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 3,05	174,55	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-3/62-37..
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <i>[parašas]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrinė <i>[parašas]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1996 m. ... mėn. ... d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)