

Vandentiekid
(Kommunikative)

(Komunikazio)

Kameros

(Irenginio pavedinimas)

№. () 231^a

KORTELE

Vilnius

(Miest)

M. Sleževičius

(Gate)


70-C-12

(Priloge do nomenklature)


ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Verticality 3



(00)




(2.00)

100

2

(00, 2)



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangčio	ket.	650		A 178,01	Kopėčios..... (Medžiaga, kiekis)
Žemė				B 178,01	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.		2,52	175,49	Pastabos
					
Ištyrimo rezultatai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 2,01 Apačia 176,00	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. P. 1-5/6237 Sudarė J. K. J. Sallan (parašas) (pavardė) Patikrino [parašas] (parašas) (pavardė) 1976 m. ... 06 ... mėn. 19 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket.	100	Viršus 2,01 Apačia 176,00	
	Nr. 3	pl.	50	Viršus 2,04 Apačia 175,97	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	