

58

ITI Nr. 91^d

201

<u>KF</u> (Komunikacija)	šulinio (Irenginio pavadinimas)	Nr. (<u>16.</u> ^p) <u>168</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Ulmages</u> (Gatvė)	<u>70-C-13</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>13</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		177.68	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	177.68	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba
Dūgnas	bet.	1500	4.23	173.45	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia 1.63	176.05
	Nr. 1 ^a	ket	100	Viršus Apačia 4.36	173.32
	Nr. 2	ket	150	Viršus Apačia 4.37	173.31
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>111-31/1594</u>
					Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>9</u> . m. ... <u>12</u> ... mėn. ... d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)