

<u>KF</u> (Komunikacija)	šulinio (Irenginio pavadinimas)	Nr. <u>(55) 198</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Lido Gidas</u> (Gatvė)	<u>70-C-13</u> (Planšeto numeravimas)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		183.68	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			D.P.	183.68	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1500	3.60	180.08	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	kr	200	Viršus 3.80 Apačia 179.88	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	kr	200	Viršus Apačia 3.82 179.86	
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia 1.24 182.44	
	Nr. 3 ⁹	bet	100	Viršus Apačia 3.80 179.88	Objekto Nr. <u>21-31-4594</u>
	Nr. 4	ket	100	Viršus Apačia 2.60 181.08	Sudarė <u>Gidas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	Patikrino (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia	1991. m. ... <u>22</u> ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)