

19

<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>šulinio</u> (Irenginio pavadinimas) <u>Luoto šašs</u> (Gatvė)	Nr. (<u>80.9</u>) <u>249</u> KORTELE <u>70-C-13</u> (Planšto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
Vertikalinis		
Horizontalinis		

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>10</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		<u>183.85</u>	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Paatstos
Žemė			<u>D.D</u>	<u>183.85</u>	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	<u>1500</u>	<u>4.16</u>	<u>179.69</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>al</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>4.30</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>80.9.13.1524</u> Sudarė <u>[signature]</u> <u>[signature]</u> Patikrino <u>[signature]</u> <u>[signature]</u> 19 <u>91</u> m. ... <u>12</u> mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>al</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>4.30</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	