


51

ITI Nr. 91


<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>(82)⁹ 37</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Laida Sijos</u> (Gatvė)		<u>70-C-13</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		<i>bet</i>	<i>650</i>		<i>182.34</i>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				<i>0.0</i>	<i>182.34</i>	Ar yra vandens?
Sienos		<i>bet</i>				Ar yra dujų?
Dūgnas		<i>bet</i>	<i>1000</i>	<i>3.34</i>	<i>179.00</i>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>bet</i>	<i>100</i>	Viršus Apačia	<i>1.76</i> <i>180.58</i>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>01-31-4374..</i> Sudarė <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> Patikrino <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> 199/ m. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 1 2	<i>bet</i>	<i>100</i>	Viršus Apačia	<i>3.42</i> <i>178.92</i>	
	Nr. 2	<i>a/c</i>	<i>200</i>	Viršus Apačia	<i>3.56</i> <i>178.78</i>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		