

KF

Šulinio

Nr. (2) 89

KORTELE

(Komunikacijos)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Gedvydžių

70-C-13

(Miestas)

(Gatvė)



(Pildymo nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .5..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		182,12	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba
Dugnas	bet.	1000	2,29	179,83	
Vandiniai	Nr. 1	plast.	200	Viršus	Inžinierinių tyrimų INSTITUTAS
				Apačia	
	Nr. 2	plast.	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Objekto Nr. 91-3.6445.
					Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					1997 m. 06 mėn. 13 d.
					(Inžinierio tyrimo data)