

KF

Šulinio

Nr. (11) 92

KORTELE

(Komunikacijos)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Gedvydžių

70 - C - 13

(Miestas)

(Gatvė)



(Planuoto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangio	Altitudės	Lipynės .6..... (Medžiaga, kiekis)
Dangis	ket.	650		182,89	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugna	bet.	1000	2,78	180,11	
Vandiniai	Nr. 1	plast.	150	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-3/684.
				Apačia	
	Nr. 2	plast.	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)

Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)

1992 m. ... mėn. ...

(Inžinierio tyrinėjimo data)