

F. Kanalizacijos

šulinio

Nr. (8) 45 KORTELĖ

(komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

M. Sleževičiaus

70-C-16

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .7..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		176.84	Ar yra vandens?
Zemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	3.05	173.79	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	200	Viršus Apačia 3.30	173.54
	Nr. 2	ket.	200	Viršus Apačia 3.30	173.54
	Nr. 3	ket.	100	Viršus Apačia 3.18	173.66
	Nr. 4	ket.	100	Viršus Apačia 3.18	173.66
	Nr. 5	ket.	100	Viršus Apačia 3.18	173.66
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-21.62-37.
					Sudarė <i>g. Salhaub</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					1996. m. 05. mėn. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)