



KF	Šuliny	KORTELE Nr. 135
(Komunikacija)	(Inginio pavadinimas)	76/33 - 0141
Vilnius	V. Mačernio g.	70-C-2
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšetės moneklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRISIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės
Dangtis	Ket.	400		182.12	0
Žemė			-	181.47	(Medžiaga, kiekis)
Sienos	PVC				Ar yra vandens? nėra
Dugnas	PVC	425	1.79	180.33	Ar yra dujų nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	Pastabos LAS07
				Apacia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apacia	
	Nr.3	PVC	110	Viršus	
				Apacia	
	Nr.4			Viršus	
				Apacia	
	Nr.5			Viršus	
				Apacia	
	Nr.6			Viršus	
				Apacia	
	Nr.7			Viršus	
				Apacia	

UAB "Geo group"

Sudarė D. Karalius
(parašas) (pavardė)
Patikrino V. Bilinskas
(parašas) (pavardė)

2017-06-16
(Inginio tyrinėjimo data)