


<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilniaus m.</u> (Miestas)	<u>Šulinys</u> (Irenginio pavadinimas) <u>Mačernio g.</u> (Gatvė)	<u>KORTELE Nr. 196</u> <u>70-C-2 (76/33:0141)</u> (Planšetės moneklatura)
--	--	---



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipinės	0	
Dangtis		bet.	400			187.87	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė				-					
Sienos		PVC					Ar yra vandens?		
Dugnas		PVC	315						
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			Ar yra dujų		
				Apačia	2.15	185.72			
	Nr.2	PVC	200	Viršus			Pastabos		
				Apačia	2.16	185.71			
	Nr.3	PVC	160	Viršus					
				Apačia	2.15	185.72			
	Nr.4			Viršus			UAB "Geo group"		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė	M.Šagoiko	
				Apačia					(parašas)
	Nr.6			Viršus			Patikrino		
				Apačia					(parašas)
	Nr.7			Viršus			2014-08		
				Apačia			(Irenginio tyrinėjimo data)		

(Irenginio tyrinėjimo data)