



<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Irenginio pavadinimas)		KORTELĖ Nr. 197	
<u>Vilniaus m.</u> (Miestas)		<u>Mačernio g.</u> (Gatvė)		<u>70-C-2 (76/33:0141)</u> (Planšetės moneklatura)	

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės
Dangtis	Ket.	400		187.87	0 (Medžiaga, kiekis)
Žemė			-		
Sienos	PVC				Ar yra vandens? _____
Dugnas	PVC	315			Ar yra dujų _____
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus		Pastabos _____
			Apacia		
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
			Apacia	2.11	185.76
	Nr.3		Viršus		
			Apacia		
	Nr.4		Viršus		
			Apacia		
	Nr.5		Viršus		
			Apacia		
	Nr.6		Viršus		
			Apacia		
	Nr.7		Viršus		
			Apacia		

UAB "Geo group"

Sudarė	 (parašas)
Patikrino	M.Šagoiko (pavardė)

2014-08

(Irenginio tyrinėjimo data)