


KF
(Komunikacija)
Vilniaus m.
(Miestas)

Šulinys
(Irenginio pavadinimas)
Mačernio g.
(Gatvė)


KORTELE Nr. 44a
70-C-2 (76/33-0141)
(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipinės	8			
Dangtis	Bet.	700			182.31	(Medžiaga, kiekis)				
Žemė			-							
Sienos	Bet.					Ar yra vandens?				
Dugnas	Bet.	1000	2,80		179.51	Ar yra dujų				
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus						
				Apačia	2.79				179.52	
	Nr.2	PVC	160	Viršus						
				Apačia	2.81				179.50	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	1.29	181.02				
				Apačia	2.79	179.52				
	Nr.4	PVC	110	Viršus				UAB "Geo group"		
				Apačia	2.79				179.52	
	Nr.5			Viršus				Sudarė	V.Bilinskas	
				Apačia						
	Nr.6			Viršus				Patikrino	(parašas)	(pavardė)
				Apačia						
	Nr.7			Viršus					2014-06	(Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia						

UAB "Geo group"

Sudarė

V.Bilinskas

(parašas)

(pavardė)

Patikrino

(parašas)

(pavardė)

2014-06
(Irenginio tyrinėjimo data)