



Buitinės nuotekos	Nr. (73)	KORTELE	70-C-2 (76/33 - 0141)
(abrise) (plane)			planšeto nomenklatūra
2017	Vilnius		V.Mačernio g.
Įrenginio pastatymo metai	(miestas)		(gatvė)

Vertikaliniai šulinio pjūviai :


(0.00)



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys :



Šulinio centro koordinatė

x= 6068189.05

y= 580056.99

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Pastabos
Dangtis		Ket.	315		180.21	
žemė				0.00		
Sienos		PVC	425	0.00		
Dugnas		PVC		0.93	179.28	Šulinio dangčio altitudė išmatuota esant neasfaltuotai ar kitai kietajai dangai. Paklojus dangą šulinio dangčio altitudė gali keistis. BALTIJOS MATAVIMŲ ORGANIZACIJA Aukščių sistema – LAS07 Kvalifikacijos Pažymėjimo Nr.: 1GKV-1190 Objektas: Buitinės kanalizacijos šulinys pastatui V.Mačernio g., Vilniaus m. Sudarė: geodezininkas S.Valalis Patikrino: 2017.06.12 (kortelės sudarymo data)
Vamzdžiai	Nr.1	PVC.	200	Viršus		
				Apačia 0.92	179.29	
	Nr.2	PVC.	200	Viršus		
				Apačia 0.93	179.28	
	Nr.3	PVC.	110	Viršus		
				Apačia 0.91	179.30	
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		