



Vandentiekis	Sklende	KORTELĖ Nr. 83a
(Komunikacija)	(Irenginio pavadinimas)	
Vilnius	Mačernio g	70 - C - 2
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės	
Dangtis	Ket.	300		181.45	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			-			
Sienos					Ar yra vandens?	
Dugnas						
Vamzdžiai	Nr.1	PE	100	Viršus 1.92	179.53	Ar yra dujų
				Apačia		
	Nr.2	PE	100	Viršus 1.92	179.53	Pastabos
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.94	179.51	
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		UAB "Geo group"
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė
				Apačia		(parašas)
	Nr.6			Viršus		Patikrino
				Apačia		(parašas)
	Nr.7			Viršus		2014-06
				Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)