



70-C-2-88C-2

Buitinės nuotekos	Nr. 88c	KORTELE	70-C-2 (76/33 - 0141)
(abrisė) (plane)			planšeto nomenklatūra
2017	Vilnius	V. Mačernio g.	
Įrenginio pastatymo metai	(miestas)	(gatvė)	


Vertikaliniai šulinio pjūviai :
(0.00)



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys :



Šulinio centro koordinatė

x= 6068205.21
y= 580067.72

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Pastabos
Dangtis		Ket.	315		180.98	
žemė				0.00		
Sienos		PVC	425	0.00		
Dugnas		PVC		1.75	179.23	Šulinio dangčio altitudė išmatuota esant neasfaltuotai ar kitai kietajai dangai. Paklojus dangą šulinio dangčio altitudė gali keistis.
Vamzdžiai	Nr.1	PVC.	200	Viršus		
				Apačia 1.72	179.26	
	Nr.2	PVC.	200	Viršus		
				Apačia 1.75	179.23	
	Nr.3	PVC.	110	Viršus 0.99	179.99	BALTIJOS MATAVIMŲ ORGANIZACIJA Aukščių sistema - LAS07
				Apačia 1.10	179.88	
	Nr.4	PVC.	110	Viršus 0.90	180.08	Kvalifikacijos Pažymėjimo Nr.: 1GKV-1190 Objektas: Buitinės kanalizacijos šulinys pastatui V.Mačernio g., Vilniaus m.
				Apačia 1.01	179.97	
	Nr.5			Viršus		Sudarė: geodezininkas S.Valalis
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2017.06.12 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		