

<u>KF</u> (Kommunikacija)		<u>Šulinys</u> (Irenginio pavadinimas)		<u>KORTELE Nr. 90c</u>	
<u>Vilniaus m.</u> (Miestas)		<u>Mačernio g.</u> (Gatvė)		<u>70-C-2</u> (76/33-0141) (Planšetės moneklatura)	

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė		
Dangtis	ket	400		181.36	Lipinės <u>0</u> (Medžiaga, kiekis)	
Žemė			-			
Sienos	PVC				Ar yra vandens? <u> </u>	
Dugnas	PVC	400			Ar yra dujų <u> </u>	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus Apačia 1.62	179.74	Pastabos <u> </u>
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 1.62	179.74	<u> </u>
	Nr.3	PVC	110	Viršus Apačia 1.62	179.74	<u> </u>
	Nr.4			Viršus Apačia		UAB "Geo group"
	Nr.5			Viršus Apačia		Sudarė <u> </u> V.Bilinskas (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia		Patikrino <u> </u> (parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus Apačia		2014-06 (Irenginio tyrinėjimo data)