

Fekalinė kono linija s. Vynys
(Komunikacija) (Inžinierio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 3

Vilnius
(Miestas)


Mačernio
(gatvė)

70-C-3
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X = 6068211,50
Y = 580209,17



Mačernio g.

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės Z met.
Dangtis		KET	650	—	191,78	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	191,78	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	1 —		Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1000			Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	150	Viršus		AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	2,13 189,65	
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2,28 189,50	
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
Objektas: 01-2-13019						Sudarė J. J. Krukovski (parašas) (pavardė)
Patikrinęs V. Augūnas (parašas) (pavardė)						
2012 m. 07 mėn.						(Inžinierio tyrinėjimo data)