



<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilniaus m.</u> (Miestas)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Mačernio g.</u> (Gatvė)		<u>KORTELĖ Nr. 62</u> <u>70-C-3 (76/33:0141)</u> (Planšetės moneklatūra)	
--	--	--	--	--	--

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė		
Dangtis	ket.	700		191.42	Lipinės <u>9</u> (Medžiaga, kiekis)	
Žemė			-			
Sienos	bet.				Ar yra vandens? _____	
Dugnas	bet.	1000	2.66	188.76	Ar yra dujų _____	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus		Pastabos _____
				Apačia	2.75	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		_____
				Apačia	2.90	
	Nr.3			Viršus		_____
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		UAB "Geo group"
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė M.Šagoiko (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino _____
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2014-08 (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		