




KF šulinio Nr. (80) 161^a **KORTELE**
 (komunikacija) (Inžiniero pavadinimas)
Vilnius 70-C-5
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto numenklatura)
 ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys) PRIEŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis


Horizontalinis




Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ..14..... (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		177.56	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1000	4.90	172.66	
Vamzdžiai	Nr. 1	o/c	200	Viršus Apačia 5.00	172.56
	Nr. 2	-11-	200	Viršus Apačia 5.04	172.52
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia 2.35	175.21
	Nr. 4	-11-	100	Viršus Apačia 4.95	172.61
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS
 Objekto Nr. 91-3/5123..
 Sudarė *[Signature]*
 Patikrino *[Signature]*
 1992 m. 03. mėn. d.
 (Inžiniero tyrinėjimo data)