

4

ITI Nr. 91^d

<u>RF</u>		<u>Šulinio</u>		<u>Nr. (118) 221</u>		<u>KORTELE</u>	
<u>(Komunikacija)</u>		<u>(Irenginio pavadinimas)</u>					
<u>Vilnius</u>		<u>(Gatvė)</u>		<u>70-C-5</u>		<u>(Planšeto nomenklatūra)</u>	
<u>(Miestas)</u>							
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. 7
Dangtis		ket.	650		179.13	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	244	176.69	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	a/c	150	Viršus Apačia	255 176.58	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	- II -	150	Viršus Apačia	2.56 176.57	
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia	2.52 176.61	Objekto Nr. 91-3/5123..
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Puzyr</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>Plavsky</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		199.2 m. 0.4% mėn. d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)