

<u>KF</u> (Komunikacija)	<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. <u>(89) 189</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Lūdo Sitos</u> (Gatvė)	<u>70-C-9</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aštutumas	Lipynės
Dangtis	bet	650		181.57	Lipynės <u>10</u> (Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.0	181.57	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet	1500	4.40	177.17	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	o/c	200	Viršus Apačia 4.62	176.95
	Nr. 2	o/c	200	Viršus Apačia 4.67	176.90
	Nr. 3	bet	100	Viršus Apačia 1.80	179.77
	Nr. 3 ^a	bet	100	Viršus Apačia 4.52	177.05
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 66-1-4534..

Sudarė [Signature]

Patikrino [Signature]

(parašas) (pavardė)

(parašas) (pavardė)

1991. m. 04 mėn. 04 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)