

44

ITI Nr. 91^d

<u>Радариз. фокс</u> (Komunikacija)		Šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. (62) 222 KORTELE	
<u>Бункер</u> (Miestas)		(Gatvė)		70-C-9 (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmens duoti m)				PRIŖIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

28266.62

26134.27

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 5 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		178.13	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	308	175.05	
Vamzdžiai	Nr. 1	8cm	400	Viršus Apačia 3.42	174.71
	Nr. 2	8cm	400	Viršus Apačia 3.42	174.71
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-3/3794. Sudarė <i>Panyk</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Almiej</i> (parašas) (pavardė) 1988 m. 05. mėn. 27 d. (Irenginio tyrinėjimo data)