

55

ITI Nr. 91^d

<u>KF</u> (Komunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. (2.) <u>235</u> KORTELE			
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Fabijoniškų III m.</u> (Gatvė)		<u>70-C-9</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIEŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		180.33	Ar yra vandens?	
Žemė				0.0	180.33	Ar yra dujų?	
Sienuos		bet.				Pastabos	
Dugnas		bet.	1000	3.45	176.88		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	3.66	176.61	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>11-31-4544</u> Sudarė <u>gry</u> <u>Smc</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>gry</u> <u>Smc</u> (parašas) (pavardė) 19. <u>9</u> m. <u>12</u> mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	3.70	176.63	
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia	1.76	178.57	
	Nr. 3 ^o	ket	100	Viršus Apačia	3.50	176.83	
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			