


KF (Komunikacija) Šulinys (Irenginio pavadinimas) Nr. (92) 247 KORTELE



Vilnius (Miestas) Laido Siuos (Gatvė) 70-C-9 (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .12..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	650		182.78	
Žemė			0.0	182.78	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet	1500	4.27	178.51	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus Apačia 2.80	179.38
	Nr. 1 ^a	bet	100	Viršus Apačia 4.37	178.41
	Nr. 2	bet	200	Viršus Apačia 4.50	178.28
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01.31.4584</u>
					Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>91</u> m. <u>01</u> ... mėn. d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)