


Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 193c KORTELĖ		70-D-10 76/33-0185
(jrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatura)
2018	Vilnius	Visorių
(Šul.pastatymo metai)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



$\oplus \begin{matrix} x=6067568.28 \\ y=581127.23 \end{matrix}$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 8	
Dangtis	ketus	650		170.60	(medžiaga,kiekis)	
Žemė			0.00	170.60	Ar yra vandens? —	
Sienos	bet				Ar yra dujų —	
Dugnas	bet	1500	2.25	168.35		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 2.35		
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas 108/109	
				Apačia 2.35		
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apačia 2.24		
					2018.07.20	
					(kortelės sudarymo data)	
					(kortelę sadarė)	